Die Bohrungen

Mineralwasserbohrung 1, Gemeinde Malsfeld (1951)

MTB Altmorschen 4923 Lage:

r 35 38 840; h 56 61 920

170,80 m NN

Tiefe:

47,45 m

Profil:

1,20 m Hochflutlehm 0 -

Kies 5,20 m

47,45 m Sandstein mit Toneinschaltungen

(Mittlerer Buntsandstein)

Bohrdurchmesser: 216 mm

Ausbau:

loo mm Ø Cu-Filter- und Aufsatzrohre

Abdichtung bis -24.60 m u.G.

Schüttung:

1953 artesisch aus einem Sprudelrohr 3"

Trichteröffnung, Einbautiefe 35 - 40 m maximal 4 1/s bei 4,60 m Absenkung Wasser und Kohlensäure sprudelten lange Zeit aus einem Rohr frei aus.

Analysen:

FRESENIUS Wiesbaden 1954

Staatl. Chem. Untersuchungsamt Kassel 1961.

Mineralwasserbohrung 2, Firma Malsfelder Mineralbrunnen (1961)

Lage:

MTB Altmorschen 4923

r 35 38 840; h 56 61 880

170,80 m NN

Tiefe:

50,00 m

Profil:

2,50 m Hochflutlehm

7,50 m Kies

50,00 m Sandstein mit Toneinschaltungen

(Mittlerer Buntsandstein)

Bohrdurchmesser: 440 mm

Ausbau:

OBO-Filter- und Aufsatzrohre NW 200

Abdichtung bis -18,00 m u.g.

Ruhewasserstand:

2.30 m u.G.

Schüttung:

Pumpversuch 1961 mit einer Kolbenpumpe

7 m3/h bei einer Absenkung auf 4.75 m u.G.

Analysen:

Dr. HÖLL-Hameln 1962

Staatl. Chem. Untersuchungsamt Kassel 1961